

Konkrétní závady na soustruhu

Zařízení k vyřazení	Výrobní číslo	Inventární číslo	závady
soustruh SPE - 1000 PV ✓	2001/0009	943	křivé vodící tyče (posuv), obroušené trapézové pohybové závity,
soustruh SPE - 1000 PV ✓	2003/0012	947	velké vůle noniusového měřidla, volné vřeteno, závada v ovládací části (el.)
soustruh SPE - 1000 PV ✓	2004/0008	949	pohybové a závitové tyče vyosené, nesouosost koník- univerzála, rozbité řazení otáček
soustruh SPE - 1000 PV ✓	0221053	948	posuvná skříň - závady na ozubených kolech, závada v ovládací části (el.), neopravitelné převody
soustruh SPE - 1000 PV ✓	2003/0015	945	spálený motor, neopravitelné převody (převodová skříň), nesouosost koník - univerzála
soustruh SPE - 1000 PV ✓	2003/0013	946	velké vůle na noniusovém měřidle, volné vřeteno, neopravitelné převody (převodová skříň)
soustruh SPD 1000 P ✓	0340281	950	vadná ovládací část (el), nejdou zařadit posuvy, nesouosost koník - univerzála, obroušené trapézové závity
soustruh SPD 1000 P ✓	0340280	951	posuvová skříň - závady na ozubených kolech, velké vůle na noniusových měřidel, spálený motor, volné vřeteno
soustruh SU 18 RA ✓	0181057	155	řazení otáček mimo provoz, páky řazení posuvů nefunkční a chybí, závada v elektroinstalaci, v převodové skříni jsou rozbitá ozubená kola

Konkrétní závady na frézkách

Zařízení k vyřazení	Výrobní číslo	Inventární číslo	závady
Frézka univerzální FHV-50 V ✓	2003/0001	959	nejde strojní posuv, vypadává elektrika, chybí koncové spínače, vadný motor
Frézka univerzální FHV-50 V ✓	2003/0008	958	nejde strojní posuv, nejde ruční posuv, spálený motor čerpadla nefunkční ovládací skříňka
Frézka univerzální FHV-50 V ✓	2003/0007	956	nejde strojní posuv, vypadává elektrika, chybí koncové spínače, vyosený stůl
Frézka univerzální FHV-50 P ✓	2003/0014	955	spálený motor, chybí koncové spínače, nefunkční ovládací skříňka, poškozená ozubená kola v převodové skříni
Frézka univerzální FHV-50 P ✓	2003/0005	954	nefunkční posuvy, řadící páka - vyosený stůl, vadný motor
Frézka univerzální FHV-50 P ✓	2003/0002	953	nefunkční převodovka, vadná elektrika, spálený motor
Frézka univerzální FHV-50 V ✓	2003/0009	961	spálený motor, vadná ovládací skříň, nefunkční posuvy, vadná závitová tyč (pohyblivý stůl)
Frézka FNA 22 ✓	62785	20197	spálený motor, nelze zapnout posuvy, netočí se vřeteno